



भारत सरकार
Government Of India
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र)
National Test House (Eastern Region)
11/1, जजेस कोर्ट रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027.
11/1, Judges' Court Road, Alipur, Kolkata - 700 027.



परीक्षण प्रमाण पत्र
TEST CERTIFICATE

परीक्षण प्रमाण पत्र क्र.	नारा जारी का तिथि.	कोड नं.	पृष्ठ	पृष्ठों की सं.
Test certificate no	Date of Issue	Code No	Page	No. of pages
NTH(ER)/CH(P)/2008/0083	30/06/2008	1213355636458	1	3
जारी की गई है :				
Issued to	MONALISA COLOUR & CHEMICAL CO.			
Address	9,Pran Krishna Mukherjee Road, Kolkata- 700002			
ग्राहक का संदर्भ सं.				
Customer's Ref. No.	NIL2008-05-13			
पंजीकरण सं. एवं दिनांक				
Register No. & Date	0083/NTH(ER)/CH(P)/16/06/2008			
परीक्षण सामग्री का विवरण				
Description of the test item	Aluminium Paint, Heat Resistant			
परीक्षण सामग्री की पहचान :				
Identification of the test item	Brand Name : Swagat Aluminium Paint			
परीक्षण सामग्री प्राप्त की तिथि :				
Date of receipt of the test item	13/06/2008			
उपरोक्त परीक्षण प्रणाली				
Method used for test	As desired the sample has been tested for Heat resistance on the lines of IS:13183-1991			
नमूने प्राप्ति का प्रासंगिक स्तर :				
Sampling procedure where relevant	As per specification			

Tested By

Debasish Sarkar
Debasish Sarkar
SA(Chemical)

Checked By

M. S. Mitra
Moni Sankar Mitra
Scientist-SB(Chemical)

Approved By

Ratna Sarkar De
Ratna Sarkar De
Scientist-SC(Chemical)



भारत सरकार
Government Of India
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र)
National Test House (Eastern Region)
11/1, जज्जेस कोर्ट रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027.
11/1, Judges' Court Road, Alipur, Kolkata - 700 027.

FORM NO : NTH/ALP/F/5



परीक्षण प्रमाण पत्र
TEST CERTIFICATE

परीक्षण प्रमाण पत्र नं.	कार्यालय दिनांक	कोड नं.	पृष्ठ	पृष्ठों की संख्या
Test certificate no	Date of Issue	Code No	Page	No. of pages
NTH(ER)/CH(P)/2008/0083	30/06/2008	1213355636458	2	3


Test Name

Test Result


Heat resistance test at 300 deg C for 2 hours

Satisfactory. The paint film shows no sign of cracking, blistering, flaking and peeling. The paint film adhered tightly to the metal surface when cut with a knife blade.


Tested By


Debasis Sarkar
SA(Chemical)

Checked By


Moni Sankar Mitra
Scientist-SB(Chemical)

Approved By


Ratna Sarkar De
Scientist-SC(Chemical)



भारत सरकार
Government Of India
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र)
National Test House (Eastern Region)
11/1, जजेस कोर्ट रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027.
11/1, Judges' Court Road, Alipur, Kolkata - 700 027.



परीक्षण प्रमाण पत्र
TEST CERTIFICATE

परीक्षण प्रमाण पत्र सं. / Test certificate no	व्यक्ति को जारी किया गया तिथि / Date of Issue	कोड सं. / Code No	पृष्ठ / Page	पृष्ठों की सं. / No. of pages
NTH(ER)/CH(P)/2008/0083	30/06/2008	1213355636458	3	3

REMARKS:
Not applicable.

Tested By

Debasish Sarkar
Debasish Sarkar
SA(Chemical)

Checked By

M. S. Mitra
Moni Sankar Mitra
Scientist-SB(Chemical)

Approved By

Ratna Sarkar De
Ratna Sarkar De
Scientist-SC(Chemical)